


Section des Etudes et de l'Exploitation
PCE Lutèce - Place Louis Léprieur 75004 PARIS
Tél. 01.42.34.60.00 / Fax. 01.43.26.37.20



Zone 30 antérieure à la mandature



Zone 30 programmée en 2018



QUELQUES ACTIONS MENEES

→ Les passages piétons 3D
Des mesures de vitesse en cours



Passage piéton 3D


- rue de l'Ouest, angle rue Niepce.
- Rue Raymond Losserand, angle Pernety
- Rue Raymond Losserand angle Gergovie

Rue Raymond Losserand
Défaut de visibilité à l'approche du carrefour avec la rue Pernety



Les camions qui occupent la zone de livraison, masquent les piétons qui s'apprêtent à traverser.

Proposition : reporter la zone de livraison rue Pernety, devant l'accès au métro et créer du stationnement vélo et 2RM sur l'actuelle zone de livraison



Zone de livraison à créer

Zone vélos et 2 RM à créer



Inversion du sens de la rue du Château, conséquences



Etat actuel : itinéraire de substitution depuis l'inversion du sens de la rue du Château entre rue de l'Ouest et la place de Catalogne.


Hypothèse 1 : inversion du sens de la rue du Château entre la place de Moro Giafferi et la rue Raymond Losserand.



Conséquences :

- l'itinéraire malin n'existe plus
- Il faut créer une ligne de feu au carrefour avec la rue Raymond Losserand. Fonctionnement en trois phases, pénalisant pour la circulation sur Raymond Losserand et donc celle des bus. Pas de budget.


Hypothèse 2 : inversion du sens de la rue du Château entre la rue Raymond Losserland et la rue de l'Ouest.



Conséquences :







- l'itinéraire malin Ouest Est n'existe plus, mais il est à craindre la création d'un nouvel itinéraire malin par Raymond Losserland et Château. Par ailleurs, problème de giration de Raymond Losserland vers rue du Château qui devient le seul accès possible (supérette)

Hypothèse 3 : inversion du sens de la rue du Texel entre la rue Jean Zay et la rue de l'Ouest.



Conséquences :

- l'itinéraire malin n'existe plus
- Toutes les transversales entre Ouest et Jean Zay sont dans le même sens.

Rue Alain Comptages modes de déplacement	Matin	Soir	observations
	228 vers Paris centre 76 vers Vanves	?	le matin Max Rivoli : 379 Henri IV : 242 Est-Ouest et 138 Ouest-Est Daumesnil : 209 Est-Ouest et 54 Ouest -Est
	81	180	<p>Paris intramuros</p>  <p>Rue Alain</p> 
	513	556	
	30	9	