



Conseil du Quartier
République - Saint Ambroise
Commission Cadre de Vie - Propreté/sécurité
Mairie du 11^{ème} 75011 Paris

Compte-rendu de la visite de quartier 'marche exploratoire' du Vendredi 15 novembre 2019
Commission cadre de vie propreté sécurité du conseil de quartier République Saint-Ambroise Paris 11^{ème}

Visite de quartier 'marche exploratoire' Vendredi 15 Mai 2019 à 10h rendez-vous devant l'église Saint-Ambroise
Secteur -Folie Méricourt – Saint- Ambroise

Météo : très mauvaise, forte pluie, température 5°

En présence de:

- Monsieur Luc Lebon, élu chargé de la Propreté Mairie du 11^{ème} arrondissement
- Monsieur Mickael Mendes DPE, chef de la division du 11^{ème} arrondissement de la DPE
- Messieurs Vebret, Lorand, Dongmo Naoussi service de la DPE du 11^{ème} arrondissement,
- Madame Marion Morel chargée de mission Mairie du 11^{ème} arrondissement
- Des membres de la Commission cadre de vie Propreté/Sécurité conseil de quartier République/St Ambroise Paris11^{ème}
Mesdames Jaffré-Baron, Massé, Dubesset-Moreau et Messieurs Aumont, De la Soudière

Excusés :

Madame Ozenne, Messieurs Auneau, Millot, Zug

Début de la marche exploratoire à 10H10

En raison de la météo mauvaise, forte pluie et température froide, il est décidé d'écourter la visite de quartier et de traiter 2 points 'noirs' du quartier secteur Saint-Ambroise :

- 1 - point sur quelques poubelles munies de cendriers se situant au début de la rue Folie Méricourt
- 2 - point sur les canalisations, engorgement d'eau sur la voirie se situant au début du passage piéton angle Boulevard Voltaire/rue Asile Popincourt Face à l'église Saint-Ambroise Boulevard Voltaire



Passage piéton et partie piste cyclable au niveau du N°90 boulevard Voltaire

Engorgement d'eau stagnante, débordement, ruissellement important en fonction des pluies abondantes

Risque de chutes, glissades pour les piétons, cyclistes et usagers de trottinettes, risques accrus en cas de verglas

Compte-rendu visite de quartier marche exploratoire du Vendredi 15 novembre 2019

Commission cadre de vie propreté/sécurité Conseil de quartier République Saint-Ambroise Paris 11^{ème}



Emplacement d'un cendrier nouveau modèle début rue Folie Méricourt face au café 'cent kilos' à remettre en hauteur



Proche de la bouche du métro station Saint-Ambroise ,côté début de la rue Folie Méricourt mise en place de nouvelles poubelles, plus difficiles d'accès aux rongeurs et aux volatiles avec une ouverture de forme et équipé d'un cendrier identifiable pour encourager les fumeurs parisiens à y jeter leurs mégots.

- constat cendrier plein non vidé



Face au 10 rue Folie Méricourt Présence de tags sur la poubelle, cendrier vide prévoir un autre emplacement -réflexion sur l'emplacement du cendrier présenté de préférence à changer côté façade, serait vu par tout piéton quelque soit son sens de marche




Rue de la Folie Méricourt

Présence d'un sac plastique de déchets contre les poubelles - stationnement sauvage d'un vélo



Rue de la Folie Méricourt présence de câbles (électriques, fibres ?) non protégés -



Cité Popincourt échafaudage présence d'encombrants, stationnements sauvages de vélos




19 rue Folie Méricourt présence de tags + graffitis devanture d'un commerce de massage

- présence d'un affichage sauvage



Angle Passage Beslay /rue Folie Méricourt au fond présence de débris vêtements cartons, près de la porte de l'école maternelle sortie des enfants

Jardinières mal entretenues - présence d'affichages sauvages sur les murs en façade



Passage Beslay

présence de câbles (électriques, fibres ?) non protégés face à l'école élémentaire Pihet déjà signalé lors de 2 visites
Risques

Etat de la chaussée médiocre, présence de trous, trottoirs et pavés déformés
rue à pavés joints à refaire risque de chutes

Constats et préconisations:

Boulevard Voltaire près de la boulangerie vers la bouche du métro Saint-Ambroise entrée jardin Truillot
 Passage piéton difficile d'accès en cas de fortes pluies
 Engorgement d'eau stagnante gênant le passage aux piétons, aux usagers de vélos, trottinettes, déjà signalé lors de visite de quartiers
 Risque de chutes, risque de glissages pour les piétons, cyclistes, usagers trottinettes

Comment améliorer la situation accès au trottoir et éviter les risques de chutes et lors du verglas en cas de gel ?

Rue de la Folie Méricourt

De façon générale, il conviendrait de revoir la position des cendriers en fonction de la circulation piétonne. Les cendriers devraient être plus identifiables, avec une peinture aux couleurs vives(jaune, rouge vert, bleu, violet orange) et non en couleur sombre , ce qui encourageraient davantage les fumeurs parisiens à y jeter leurs mégots.

Existe-t-il un plan de positionnement des poubelles, une étude ?
 Il serait intéressant d'en avoir la communication.

Constat : concentration de poubelles munis de cendriers à certains endroits, prévoir l'installation systématique à l'entrée des bouches de métro. La mise en place et le positionnement des nouvelles poubelles doit être revu, pour l'heure il n'y a pas eu de concertation entre les services et les riverains.

Porche cité Popincourt/ 45 rue Folie Méricourt Présence d'encombrants -chantier en cours ravalement

Passage Beslay Relance

- 3 points déjà signalés lors des visites de quartiers
- Absence de poubelle dans le passage, les jardinières en font office, c'est regrettable
 - Présence de câbles [électriques, fibres] qui pendent , face à l'école élémentaire Pihet- Risque
 - Chaussée rue pavée très détériorée Face à l'école élémentaire Risque de chute

Echanges très constructifs, bonne communication entre tous les participants.

Fin de la visite de quartier à 11h30

Pour la Commission